

Furmis Tomasz Furmański
ul. Wojska Polskiego 9 BA
39-300 Mielec
Tel. 731 502 502

Zasady czyszczenia toreb termicznych:

- nie wirować
- nie prasować
- nie wybielać
- nie suszyć w suszarkach bębnowych
- nie czyścić chemicznie
- suszyć na wolnym powietrzu
- przed praniem wyjąć z torby stelaż, usztywnienia oraz pada grzewczego

Maksymalna temperatura prania to 40 °C.

**Instrukcja dotyczy wyłącznie toreb z kodury z zamykaniem na rzepy.
Torby wykonane z nylonu nie mogą być prane w pralce.**